AutoCarMax.ca

Date:

Auto Car Max

17105 Boulevard Hymus Kirkland H9H 3B7

1 438 806-0909

Marque / Modèle

BMW X1 AWD TOIT PANOCOMME ...

Année	Odomètre indiqué / réel*
2015	42 000 km
Transmission	Traction
automatique	traction intégrale
Moteur	Carburant
4 cyl.	régulier
Numéro de série	Numéro d'inventaire
*	T .



PRIX DE VENTE

ÉQUIPEMENTS

Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Climatisation automatique, Freins ABS, Coussin gonflable pour le conducteur, Phares anti-brouillard, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Détecteur de pluie, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur DC, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM): 7.2 - 7.2, Consommation ville (L/100 KM): 10.6 - 10.6, Couple (torque): 258 @ 1450, Chevaux-vapeur : 241 @ 5000, Déplacement L/CI : 2 / 0, Réservoir d'essence (Litres) : 63 - 63, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité pour enfant, Régulateur de température, Miroirs signal de courbe intégré, Miroir vanité conducteur, Miroir vanité passager, Sièges arrières traversables, Sytème surveillance pression

27 995 \$

Taxes en sus.

Propriétaire et utilisation antérieurs

Le commerce ou organisme public suivant a été propriétaire ou a loué à long terme cette automobile Cette automobile a été utilisée auparavant comme :

Le commerçant fournira sur demande le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire.

· ·	
	Catégorie
Sous réserve de l'admissibilité au transfert et des conditions et exceptions énoncées au contrat de garantie, cette automobile comporte une :	Selon les articles 159 et 160 de la protection du consommateur, (1978,c9) cette automobile fait partie de la catégorie ci-dessous et comporte une garantie de bon fonctionnement pour le terme ou le kilométrage ci-après indiqué, selon le premier terme atteint
	A 6 mois ou B 3 mois ou C 1 mois ou 1 700 km
	D Bon fonctionnement (sujet à 37, 38 L.P.C.) E Aucune garantie
Réparations effectuées et certificat de vérification mécanique Commentaires	
Les réparations suivantes ont été effectuées sur cette automobile depuis qu	e le commerçant l'a en sa possession.
S'il y a lieu, le commerçant remettra un certificat de vérification mécanique en vertu du code de sécurité routière.	
Réparations	facultatives
•	s facultatives nobile et pourront être effectuées au coût indiqué ci-après :

Cette évaluation est valable jusqu'à la livraison de l'automobile. Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette.

Signature :

No. étiquette : 3330794

auto Expert...